

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA																
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	220001000098																
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA - SEDE PRINCIPAL																
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	220001000098																
Dirección/ Municipio:	Guatapuri					Departamento					Valledupar - Cesar						
FECHA DE VISITA	DIA	31	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		Jornada Única			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	10°43'22,99" N											
					Y:	73°23'26,45" W											
RECTOR:	DIOMEDES RAFAEL ARIAS ARIAS					URBANA					RURAL					X	
E-mail:	elson.macanero@hotmail.com					TELÉFONO:					3206563869						
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.					SI	X	Tipo de doc.:					Resolución de Adjudicación de Etnías Indígenas				
						NO		No del doc. :					No.012 del 10-04-2003/MI # 190-103944				
						Anexa documento:					SI	X	NO				

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera : \_\_\_\_\_

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	2	5	SEXTO	15	8	Adultos Mujeres	
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	4	6	SÉPTIMO	10	12	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	2	6	TERCERO	5	9	OCTAVO	24	30	TOTAL	0
				CUARTO	10	8	NOVENO	10	7	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	7	3	DECIMO	12	6		
ESTUDIANTES							ONCE			No.	201
	TOTAL	2	6	TOTAL	28	31	TOTAL	71	63		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	12	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	SI	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	10	COMEDOR	SI	Aula multiple-area adm. Kiosko digital
				INTERNADO	NO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:										
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Baños	Cant:	2	UND:	Lt	Medidas	1000	Material	PVC
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Baños	Cant:	2	UND:	lt	Medidas	1650	Material	PVC
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Baños	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	65	Material	Lámina galvanizada
G.Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	640	Material	Teja Termoacustica
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Bloque 1	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Bloque 1	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Bloque 1	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Bloque 1	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Baños Bloque 1 y 2	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Baños Bloque 1 y 2	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Baños Bloque 1 y 2	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	288	Material	Tablon
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	General	Cant:	19	UND:	un	Medidas	(2x1)(2x0,8)	Material	Metálica
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Bloque 2	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	64	Material	Icopor +Drywall
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	General	Cant:	96	UND:	un	Medidas	-	Material	Bombilla espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	General	Cant:	52	UND:	un	Medidas	-	Material	Estándar
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	General	Cant:	3	UND:	un	Medidas	18 cir	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	384	Material	EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	610	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	292	Material	Koraza para exteriores
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Bloque 2	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	29	Material	Impermeablilizante de muros
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Baños bloque2	Cant:	6	UND:	-	Medidas	-	Material	Estandar
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	12
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	X	Cantidad	12
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	X	Cantidad	120
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	6
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	12

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Bateria sanitaria en área de primaria, Biblioteca y laboratorio y 3 aulas nuevas. Todo en área de primaria que es donde hay espacio

Ampliación de comedor y cambio de cocina, no tiene estructuras la existente.

2

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte		Pág. 3 de 6
<div></div>		
<p>Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:</p> <p>1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.</p> <p>2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.</p>		
IV. CONTACTOS		
Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre:		Firma
Email:		
Teléfono:		
		C.C.
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre:		Firma
Email:		
Teléfono:		
		Cargo:
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:	Diomedez Rafael Arias Arias	Firma
Email:	<a href="mailto:elson.macanero@hotmail.com">elson.macanero@hotmail.com</a>	
Teléfono:	3206563869	
		Cargo: Rector
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:	Jaider José Mindiola Casceres	Firma
Email:	<a href="mailto:ingmindiola@gmail.com">ingmindiola@gmail.com</a>	
Teléfono:	3205544365	
		Cargo: Coord. Administrativo OIK (Organización Indígena Kankuama)

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	57,5
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarill SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<input type="text"/> M2 Material predominante		Ladrillo común		

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Esta I.E. cuenta con dos lotes, uno para bachiller y otro para primaria, el de primaria que denominamos bloque 1 cuanta con dos aulas en regular estado una cocina en mal estado, un comedor que solo es una cubierta de zinc sin pisos, una batería sanitaria en pésimo estado sin sistema séptico, tienen suficiente espacio en este bloque para construcción.

En el bloque 2 están las otras 10 aulas en regular estado, 4 de ellas fueron construidas con muros en lamina de eterboard y se encuentran en mal estado las otras seis están en regular estado necesitan cambio de pisos y cubierta, tienen un área administrativa en regular estado, un aula múltiple nueva en excelente estado, una batería sanitaria construida con muros en laminas de eterboard en mal estado. Una zona de taller agroindustrial en regular estado.

En general necesita pintura y el cambio de las redes eléctricas.