

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa Antonio Enrique Diaz Martinez													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	120001005109													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Mixta de Badillo													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	220001001434													
Dirección/ Municipio:	Badillo						Departamento			Valledupar - Cesar				
FECHA DE VISITA	DIA	2	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		jornada completa
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	10°33'28.66" N								
					Y:	73°10'49.61" W								
RECTOR:	WILSON ARTURO ROJAS GARCIA						URBANA				RURAL	X		
E-mail:							TELÉFONO:			3003368889				
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.: Escritura y certificado de libertad y tradición					
							NO		No del doc. : No.2871 del 23-09-2014/MI # 190-153928					
							Anexa documento: SI X NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	24	23	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	19	16	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	15	10	TERCERO	10	13	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	0	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	0	0	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No.	130
	TOTAL	15	10	TOTAL	53	52	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	7	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	8	COMEDOR	SI	Cocina
				INTERNADO	NO	Bodegas

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	71	Material	Lámina galvanizada
G.Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Aulas de 1 a 6	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	303	Material	Teja Termoacustica
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	Aulas de 1 a 6	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	303	Material	Metálica
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Aulas de 1 a 6	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	303	Material	tablon
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Aulas de 1 a 6	Cant:	8	UND:	un	Medidas	2x1	Material	Metálica
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Aulas de 1 a 6	Cant:	28	UND:	un	Medidas	-	Material	Bombilla espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Aulas de 1 a 6	Cant:	16	UND:	un	Medidas	-	Material	Estándar
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	General	Cant:	1	UND:	un	Medidas	18 cir	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	200	Material	EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Fachada latera	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	115	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	359	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	172	Material	Koraza para exteriores
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Aulas 5,6 y bodega	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	20	Material	Impermeablilizante de muros
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	50
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	5

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

3 Aulas, pero no hay espacio, el rector sugiere que en el bloque de bachillerato

2

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte		Pág. 3 de 6
<div></div>		
<p>Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:</p> <p>1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.</p> <p>2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.</p>		
IV. CONTACTOS		
Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre:		Firma
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre:		Firma
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:	Wilson Rojas Garcia	Firma
Email:		
Teléfono:	3003368889	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre:		Firma
Email:		
Teléfono:		

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	34,5
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarill SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<input type="text"/> M2 Material predominante		Ladrillo común		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Esta institución cuenta con una batería sanitaria en buen estado, un comedor y cocina en buen estado y un aula nueva en buen estado, el resto de aulas se encuentran en regular estado, requieren de cambio de estructura de cubierta y cambio de pisos, pintura general y el cambio del sistema eléctrico en general. El aula 5 requiere de la demolición de un muro para ampliar el aula y poder ser utilizada como aula múltiple, la bodega adyacente al aula 6 necesita ser curada la húmeda debido que allí almacenan los refrigerios. Debido a que no hay mas espacios los grados 4 y 5 funcionan en la sede de bachillerato. Las fachadas laterales requieren de pañete para evitar la humedad y filtración hacia las aulas.