

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa Antonio Enrique Diaz Martinez												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	120001005109												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Escuela Nueva Las Raices												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	220001001078												
Dirección/ Municipio:	Badillo/Vda. Las Raices					Departamento			Valledupar - Cesar				
FECHA DE VISITA	DIA	2	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	10°33'28.94" N							
					Y:	73°10'51.18" W							
RECTOR:	WILSON ARTURO ROJAS GARCIA					URBANA		RURAL	X				
E-mail:						TELÉFONO:	3003368889						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	NO			Tipo de doc.:	Escritura y certificado de libertad y tradición						
						No del doc.:	No.1108 del 01-09-2014/MI # 190-154135						
					Anexa documento:	SI	X	NO					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	6	3	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	3	4	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres		
TRANSICIÓN	5	4	TERCERO	2	3	OCTAVO	0	0	TOTAL		0
			CUARTO	3	3	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	4	3	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES						ONCE	0	0	No.	43	
TOTAL	5	4	TOTAL	18	16	TOTAL	0	0			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	5	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	8	COMEDOR	NO	Informatica

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	31	Material	Lámina Galvanizada
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	244	Material	Teja Termoacustica
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	244	Material	Metálica
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	General	Cant:	8	UND:	un	Medidas	2x1	Material	Metálica
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Informatica	Cant:	33	UND:	m2	Medidas	-	Material	Drywall
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	General	Cant:	29	UND:	un	Medidas	-	Material	Bombilla espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	General	Cant:	25	UND:	un	Medidas	-	Material	Estándar
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	General	Cant:	1	UND:	un	Medidas	6 cir	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	162	Material	EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	156	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	314	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	M2	Medidas	156	Material	Koraza para exteriores
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	6
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	15
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	5

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Wilson Rojas Garcia
 Email: _____
 Teléfono: 3003368889

Firma
 Cargo: Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 29,5

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La escuela cuenta con 6 aulas una de ellas utilizadas como salón de informática, las cuales cuentan con buenos pisos pero las estructuras de las cubiertas necesitan cambio, el estado de la pintura en general es regular, las instalaciones eléctricas necesitan cambio y la batería sanitaria se encuentra en buen estado pero al llegar a la institución encontramos con que no tenían agua desde hace varios días y el estado de los baños era deplorable por el grado de suciedad, cuentan con un tanque elevado que dicen que requiere cambio y un aljibe q no utilizan porque según siempre se dañan las bombas por mal uso En general pudimos notar que los docentes no tienen sentido de pertenencia por la institución y no le enseñan a los alumnos a ser aseados. Puesto que el patio esta lleno de basuras que se nota tenían tiempo allí.