

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO MEJIA														
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205120000366														
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL ASTURIAS														
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205120000170														
Dirección/ Municipio:		CACERES					Departamento			ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	23	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA DE 8 AM A 2 PM		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:											
					Y:											
RECTOR:	PEDRO PABLO MOSQUERA MOSQUERA					URBANA		RURAL		X						
E-mail:	pzmosquera@gmail.com					TELÉFONO:	3104118000									
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	NO		Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION										
					No del doc.:	1574979										
Anexa documento:		SI	X	NO												
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:													SI	X	NO	
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																
Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Zona Pantanosa		Problemas estructurales	otro, ¿Cuál?									
Inundación		Relleno Sanitario		Zona de protección												

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	9	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	2	4	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	4	4		TERCERO	3	3	OCTAVO			<b>TOTAL</b>	0
				CUARTO	4	1	NOVENO			<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	1	13	DECIMO				
ESTUDIANTES				ONCE							
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?		
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	0	ESPACIO DE SISTEMAS

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:										
COMEDOR Y										
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	2000 LTS COLEMPAQUES SUMIISTRO DE AGUA
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS Y COCINA	Cant:	15	UND:	ML	Medidas	SEGÚN EXISTENTE	Material	PVC SUMINISTRO
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS Y COCINA	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	SEGÚN EXISTENTE	Material	PCV SANITARIO
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: POTABILIZACION DE AGUA	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR ABASTECIMIENTO	Cant:	74	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CANAL AMAZONAS
G. Otro CON PLANTA O FILTRO	Ubicación:	DE AGUA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS Y BAÑOS	Cant:	120	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJA FORTE O SIMILAR
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULAS Y BAÑOS BATERIA	Cant:	120	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PERFIL METALICO
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	SANITARIA BATERIA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	SANITARIA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	5	UND:	ML	Medidas	0.60*5	Material	GRANITO PULIDO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COMEDOR Y COCINA	Cant:	50	UND:	M2	Medidas	33*33	Material	CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Q. Otro <b>VENTILADORES</b>	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
									NO APLICA	


3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	126	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO TIPO 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	126	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	COMEDOR LAVAPLATOS Y	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR SEGUN	Material	ESTANDAR
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	ORINALES	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	EXISTENTE	Material	SEGÚN EXISTENTE
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:									
A. TABLERO:	Deterioro	0	No existe	X	Cantidad	1			
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0			
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0			
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	0	No existe	X	Cantidad	3			
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	0	No existe	X	Cantidad	2			

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

LA COMUNIDAD SOLICITA LA CONSTRUCCION DE UN AULA , AREA PARA PRACTICAS DEPORTIVAS UN PARQUE INFANTIL



DETERIORO DE CUBIERTAS BAÑOS Y AULAS  
 ARREGLO DE PISO DE COMEDOR POR UNDIMIENTO DEBIDO A LA FILTRACION DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS  
 ARRGLLO DE APARATOS Y TUBERIAS EN LA BATERIA SANITARIA

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Claudia Marcela Gomez  
 Email: laclaudia.gomez@hotmail.com  
 Teléfono: 32 07809132

Firma: Che. Gomez  
 Cargo: PS. COORDINADORA

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Pedro Pablo Mesquero M  
 Email: p2mesquero@gmail.com  
 Teléfono: 310 4118000

Firma: [Signature]  
 Cargo: Rector.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 REPOSICION CUBIERTA BAÑOS Y AULAS POR GOTERAS</p> 	<p>2 AREGLO DE PISO DE COMEDOR Y COCINA FALTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE</p> 
<p>3 CAMBIO DE SANITARIOS TUBERIA Y GRIFERIAS QUE NO FUNCIONAN</p> 	<p>4 RETOQUE D EPINTURA EXTERIOR</p> 
<p>5 CAMBIO DE GRIFERIA Y TUBERIA BATERIA</p> 	<p>6 VINILO DE PINTURA INTERIOR</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio  
 Vehicular     Peatonal     Fluvial     Marítima     Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano    5 km via pavimentada desde Caceres

El predio cuenta con servicios de:  
 Agua: SI  NO     Luz: SI  NO     Gas: SI  NO     Alcantaril: SI  NO     Tel.: SI  NO

Se requiere realizar demoliciones    SI  NO     \_\_\_\_\_ M2    Material predominante    \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

*La comunidad manifiesta la importancia de tener conexión a internet, suministro de computadores material didáctico y deportivo. igualmente solicita el aire acondicionado para el espacio de sistemas y ventiladores para la sede. Por otro lado se debe arreglar la filtración en baños la cual produce el hundimiento y agrietamiento del piso del comedor*