



DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 1. Educativa Santa Lucía
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 213212000101
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Sede Pueblo Nuevo
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 213212000098
 Dirección/ Municipio: Cordoba Pueblo Nuevo Departamento: Bolívar
 FECHA DE VISITA DIA: 10 MES: 07 AÑO: 2018 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS) X: 09° 28' 11,96" Y: 74° 52' 34,59"
 RECTOR: José Alfredo Orozco Vega URBANA RURAL
 E-mail: na.daju.04@hotmail.com TELEFONO: 3012555447
 La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Escrit. Ucert. Lib. y tradición
 No del doc.: EP# 137 de 2004 - M# 06227431
 Anexa documento: SI NO

El predio o el Inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?
 Amplie si considera: Zona de alta escorrentia durante lluvias.

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	6	9	SEXTO	10	12	Adultos Mujeres	1
JARDIN	0	0	SEGUNDO	12	8	SÉPTIMO	9	9	Adultos hombres	1	
TRANSICIÓN	8	4	TERCERO	11	8	OCTAVO	5	2	TOTAL	2	
			CUARTO	10	8	NOVENO	5	2	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	6	8	DECIMO	11	13			
ESTUDIANTES						ONCE	11	10	No. - 195 -		
TOTAL	8	4	TOTAL	45	41	TOTAL	51	46			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 4 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 7 COMEDOR: 51 INTERNADO: NO Informática

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Comedor Cant: 1 UND: 115 Medidas: 1000 Material: PVC
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Antes Cant: — UND: 74 Medidas: 50 Material: Lamina galvanizada
 G. Otro: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant:	UND:	Medidas: <u>27</u>	Material: <u>Tejas Eternit Cibolote</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>Cerramiento</u>	Cant:	UND: <u>107</u>	Medidas:	Material: <u>Ladrillo común</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant:	UND: <u>1</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Ladrillos y Cerámica</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Aula Corredor</u>	Cant: <u>10</u>	UND:	Medidas:	Material: <u>Toma doble</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>1</u>	UND:	Medidas: <u>12 circuitos</u>	Material: <u>Metalico</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>General</u>	Cant:	UND:	Medidas: <u>75</u>	Material: <u>Tubería EMT</u>
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aulas Baños</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>Vinilo Tipo 1</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aulas Baños</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad: <u>5</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad: <u>3</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad: <u>12 PreEscolar / 60 Secundaria</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad: <u>2 estantes - 2 Archiveros</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad: <u>—</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares
Aulas Nuevas y Zonas de Bodegas.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro:

Distancia en km desde el casco urbano: 33 Kms.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones: SI NO
 M2 Material predominante: Ladrillo Común

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La IED cuenta con un sistema eléctrico desorganizado que no cumple con la norma, tiene algunas láminas y cables de Eternit rotos. Las aulas existentes requieren de mejor pintura. cuentan con una batería nueva. El Rector solicita nuevas aulas, un kiosko al aire libre, demoler una sateria sanitaria vieja y el cerramiento total del perímetro de la IED.