



















		INGERCIVIL SAS Ingeniería, Geotécnia y Riesgos SAS Registro de Exploración				Sondeo: S-1 Fecha: 21/04/2018 Coordenadas Norte: 92394 m Este: 98973 m	
Proyecto: 270-18 JARDIN SANTA TERESITA						Pagina: 1 de 1 Equipo: Petty	
Responsable: Ing. Yesid M. Díaz E.				Operador: Victor Olaya		Tipo de Sondeo: Mecánico	
Localización: Jardin Santa Teresita, Bogotá				Cliente: CONSORCIO C+PU		Profundidad Inicio: 0,00 m Fin: 11,30 m	
Profundidad (m)	Litologia	Descripción y Características del Material	Muestra	Nivel Freatico	Registro Fotografico	Metodo de perforacion	Ensayo SPT
0		Arcilla de color café con lentes de arena fina y algo de arena fina y gravas	1-SPT			Se avanzó con hoyador	
1			2-SPT			Se avanzó con SPT	
			3-SH			Se avanzó con SPT	
2		Arcilla de color café con trazas grises y de oxido, con un lente de lutita de color gris	4-SH			Se avanzó con Shelby	
			5-SH			Se avanzó con Shelby	
3			6-SPT			Se avanzó con SPT	
4		Arcilla de color café con trazos de color rojizo de humedad baja, plasticidad baja y consistencia dura	7-SPT			Se avanzó con SPT	
			8-SPT			Se avanzó con SPT	
5			9-SPT			Se avanzó con SPT	
			10-SPT			Se avanzó con SPT	
6			11-SPT			Se avanzó con SPT	
			12-SPT			Se avanzó con SPT	
7			13-SPT			Se avanzó con SPT	
			14-SPT			Se avanzó con SPT	
8		Arcillolita de color rojizo con trazos cafes, rojizos y de oxido	15-SPT			Se avanzó con SPT	
			16-NQ			Se avanzó con barrena NQ	
9			17-NQ			Se avanzó con barrena NQ	
10							
11							
						FIN DEL SONDEO	
Elaborado por: Néstor F. Rodríguez B. Revisado por: Ing. Yesid M. Díaz E. BL-Muestra Bolsa, SH-Muestra Inalterada, SPT-Muestra Ensayo de Penetracion Estandar, NQ- Muestra de Nucleo					Reporte general sondeo Nivel Freatico: No reporta Observaciones:		Carrera 57B No. 67A – 54 Teléfono: (57 – 1) 4856703 Fax. 6609027 coordinaciontecnica@ingercivil.com Bogotá - Colombia