



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



Medellín, 30/01/2018

Rad

ICBF-Cecilia de La Fuente de Lleras

Alcaldía de Medellín No. 5218-0500

Fecha: 2018-02-06 08:58:49

No. Folios: 3

Remite: ALCALDIA DE MEDELLIN

Señores
INSPECCIÓN 7A DE POLICÍA URBANA
Calle 64 A No. 85 - 19
Teléfono: 2647106
Medellín

Asunto: Informe Técnico 67410 de 2017. Respuesta a Radicado 201710301957

Para su conocimiento y acciones de su competencia, enviamos copia de las recomendaciones realizadas por personal de la Comisión Técnica del DAGRD, según inspección técnica al inmueble ubicado en la Calle 65 C # 94 C - 80, Barrio Robledo, Comuna 7, jurisdicción del Municipio de Medellín.

Agradecemos dar respuesta a la comunidad con copia a esta Dependencia, con el fin de registrar la información en la base de datos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres.

Cordialmente,

JAIME ENRIQUE GÓMEZ ZAPATA
Subdirector de Conocimiento y Gestión del Riesgo
DAGRD

Anexo: Informe Técnico

Copia: Doctora Martha Eugenia González Domínguez, Subsecretaria de Control Urbanístico,
Secretaría de Gestión y Control Territorial, Edificio Plaza de la Libertad piso 10 Medellín
Señores, Centro Especializado Carlos Lleras Restrepo, Calle 65 C # 94 C - 80, Barrio



Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144
Conmutador 385 55 55

www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Robledo. Medellín.
Señores, ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cll.45 N°79-141 Tel:4093440. Medellín

DA9-20005187-



Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 – 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144
Commutador 385 55 55

www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
DAGR

FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
RELACIONADA CON EMERGENCIAS Y EVENTOS DESASTROSOS

#¿Nombre?

I. INFORMACIÓN GENERAL

Ficha: 00000067410	Evento: Estructural
Municipio: Medellín	Fecha Solicitud: 22/11/2017 3:03:06 p. m.
Comuna: Comuna 7	Fecha de Visita: 21/11/2017
Barrio: Robledo	Solicitante: SD
Cuenca:	Teléfono: SD
Quebrada:	Tipo de Inspección: Por Riesgo
Tipo Informante: Persona Natural	Tipo de Recepción: Oficio
Dirección: CL 65 C # 94 C -80	
Dirección Aclaratoria:	

Información suministrada por el solicitante:

Oficio. centro especializado carlos lleras restrepo

II. DESCRIPCIÓN ZONA DE INFLUENCIA

Tipo de Estructura: Edificación	Afectación Líneas Vitales:		
Uso Edificación: Institucional	Vías de Acces No	Gas: No	
Número de Pisos : 0	Acueducto: No	Energía: No	
Pórtico:	Alcantarillado: No	Teléfono: No	
Mampostería:	Riesgo Asociado: Alto		
Muros:			
Tipo de Cubierta:			
Planta:			
Altura:			

III. TIPO EVENTO

Tipo de Inspección: Por Riesgo	PosiblesCausas :
Nombre Evento: Estructural	Aguas de escorrentia
Tipo Evento: Deterioro Estructural	Fugas en redes internas
	Deficiencias constructivas

Descripción del evento:

Longitud:-75.601689
 Latitud: 6.285012

Se realiza visita de inspección al Centro de Atención Juvenil Carlos Lleras donde se evidenció sobre el costado sur oriental la pérdida de verticalidad de tres tramos del muro de cerramiento construido en bloque de concreto y confinado mediante vigas y columnas. En visita anterior se había evaluado el mismo muro pero por el desprendimiento de la capa de revoque posiblemente causado por las patologías que actualmente se evidencian, durante la nueva inspección se pudo observar que mediante trabajos de adecuación se habían removido unas placas de concreto y su respectivo lleno para alivianar cargas y presiones sobre el muro que puedan favorecer el desarrollo de mayores afectaciones sobre el mismo, sobre este mismo sector se observa que suelo de soporte se encuentra muy saturado posiblemente por la exposición a las aguas de escorrentía y encharcamiento de las mismas.

Se realiza la inspección sobre la parte exterior de Centro de atención Juvenil y se evidencia el quiebre en el mismo tramo del muro y un afloramiento de aguas negras lo cual puede ser un posible detonante de las afectaciones que actualmente se presentan sobre él.

IV. RECOMENDACIONES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN

Respuesta a Radicado Número: 201710301957

Entidades y Recomendaciones

Entidad: ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar CII.45 N°79-141 Tel:4093440

Propietario: se recomienda inicialmente realizar el arreglo sobre la red de aguas residuales que actualmente se encuentran aflorando sobre la parte exterior del muro y que provienen del interior del centro Juvenil.

Posterior al arreglo de las fugas se recomienda llevar a cabo la intervención sobre el muro conforme a los diseños, cálculos y memorias con los que se cuentan actualmente siempre y cuando estos cumplan con la Normatividad vigente.

Se recomienda llevar a cabo estas intervenciones a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta que sobre la parte exterior del Centro Juvenil donde se presentan estas afectaciones corresponde a un sendero peatonal donde circulan una gran cantidad de personas del sector.

Entidad: Inspección 7A Robledo CII.64A N°85-19 Tel:2647106-2340699

Para su conocimiento y fines pertinentes.

V. VIVIENDAS COMPROMETIDAS

Recomendaciones a las viviendas involucradas:

Viviendas a Evacuar:

Definitivamente:	0
Temporalmente:	0
Total:	0

Personas Afectadas:

Lesionados:	0
Muertos	0
Total:	0



Nombre: Angelica Maria Alcalá Salazar
Profesión: Ingeniero Civil
Funcionario que Atendió



Número único de prevención,
emergencias y seguridad.

