




PC-1				ESPECIFICACIONES		DETALLE	
CANTIDAD	Izquierda	Derecha	Total	PUERTA CORREDIZA EN MADERA CEDRO ENTAMBORADA LISA CON TAPARIEL EN ACERO.			
	0	1	1				
LOCALIZACIÓN ESPACIO	ACCESO PRINCIPAL						
DIMENSIONES	ANCHO		ALTO				
	1.00		2.00				

<div>P-1</div>				ESPECIFICACIONES		DETALLE	
CANTIDAD	Izquierda	Derecha	Total	<p>PUERTA BATIENTE EN LAMINA METÁLICA CAL 18 DE DOS CUERPOS, APERSIANADA CON CELOSIA METÁLICA CON ESPACIOS NO MAYORES DE 0.15M. BASE EPOXICA + PINTURA POLIURETANO.</p> <p>1.50 0.75 0.75 2.00 0.75 50</p>			
	NA	NA	2				
LOCALIZACIÓN ESPACIO	ACCESO A TALLER EN PISO 1 ACCESO A OFICINAS DE GERENCIA EN PISO 2						
DIMENSIONES	ANCHO		ALTO				
	1.50		2.00				

P-2				ESPECIFICACIONES		DETALLE	
CANTIDAD	Izquierda	Derecha	Total	PUERTA BATIENTE EN MADERA CEDRO ENTAMBORADA LISA CERRADURA SCHLAGE A-40-S ORBIT CROMADA MATE			
	5	3	8				
LOCALIZACIÓN ESPACIO	ACCESO BAÑO TALLER ACCESO CUARTO HERRAMINETAS Y EQUIPO ACCESO LABORATORIO ACCESO BAÑO COMUNAL ACCESO BAÑO GERENCIA ACCESO REACTIVOS LAB. ACCESO EQUIPOS LAB ACCESO BAÑO LAB.						
DIMENSIONES	ANCHO		ALTO				
	0.80						

<div>P-2A</div>				ESPECIFICACIONES		DETALLE	
CANTIDAD	Izquierda	Derecha	Total	PUERTA DE SEGURIDAD EN LAMINA METÁLICA ENTAMBORADA, ENCHAPADA EN MADERA CEDRO BATIENTE, CERRADURA SCHLAGE H-180 ORBIT CROMADA MATE.			
	0	1	1				
LOCALIZACIÓN ESPACIO	PUERTA ACCESO VIVIENDA CELADOR						
DIMENSIONES	ANCHO		ALTO				
	0.80						

<div>P-3</div>				ESPECIFICACIONES		DETALLE	
CANTIDAD	Izquierda	Derecha	Total	PUERTA BATIENTE EN MADERA CEDRO ENTAMBORADA LISA CERRADURA SCHLAGE A-40-S ORBIT CROMADA MATE			
	1	1	2				
LOCALIZACIÓN ESPACIO	ACCESO BAÑO CELADOR ACCESO PATIO CELADOR						
DIMENSIONES	ANCHO		ALTO				
	0.60		2.00				



CODIGO	CANTIDAD	LOCALIZACIÓN ESPACIO	DIMENSIONES		ESPECIFICACIONES	CODIGO	CANTIDAD	LOCALIZACIÓN ESPACIO	DIMENSIONES		ESPECIFICACIONES
			ANCHO	ALTO					ANCHO	ALTO	
V-1	1	TALLER PRIMER PISO	4.00	2.00	VENTANA EN PERIFERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL 12 BATIENTES CRISTAL TEMPLADO 5 VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD A TOPE	V-1A	1	SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO	4.70	2.20	VENTANA EN PERIFERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL 12 BATIENTES CRISTAL TEMPLADO 5 VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD A TOPE

DESPIECE

ALZADO

PLANTA

DESPIECE

ALZADO

PLANTA

CODIGO	CANTIDAD	LOCALIZACIÓN ESPACIO	DIMENSIONES		ESPECIFICACIONES	CODIGO	CANTIDAD	LOCALIZACIÓN ESPACIO	DIMENSIONES		ESPECIFICACIONES
			ANCHO	ALTO					ANCHO	ALTO	
V-2	2	OFICINA GERENCIA SEGUNDO PISO	2.10	2.20	VENTANA EN PERIFERIA DE ALUMINIO, 1 FLUO, 1 CORREDIZA, MONTANTE INFERIOR FIJA	V-4	5	ALCOBA CELADOR PISO 1 COCINA CELADOR PISO 1 VESTIER TALLER PISO 2 VESTIER LAB. PISO 2	1.00	2.20	VENTANA EN PERIFERIA DE ALUMINIO, 1 FLUO, 1 BATIENTE
V-3	2	OFICINA JEFE DE SECCION OFICINA ASISTENTE GERENCIA	1.85	2.20	VENTANA EN PERIFERIA DE ALUMINIO, 1 FLUO, 1 CORREDIZA, MONTANTE INFERIOR FIJA	V-5	3	AREA MESONES LAB. PISO 2 AREA DE ESPERA GERENCIA PISO 2	0.80	2.20	VENTANA EN PERIFERIA DE ALUMINIO, 1 FLUO, 1 BATIENTE
DESPIECE			DESPIECE			DESPIECE			DESPIECE		
ALZADO			ALZADO			ALZADO			ALZADO		
PLANTA			PLANTA			PLANTA			PLANTA		

CODIGO	CANTIDAD	LOCALIZACION ESPACIO	DIMENSIONES		ESPECIFICACIONES
			ANCHO	ALTO	
V-6	2	TALLER PRIMER PISO	0.90	1.50	VENTANA EN PERIFLERIA DE ALUMINIO, FIJA
V-7	1	DUCHA BAÑO DE LABORATORIO PISO 2	1.00	0.50	VENTANA EN PERIFLERIA DE ALUMINIO, 1 FIJO Y 1 CORREDIZA
V-8	6	BAÑO CELADOR PISO 1 BAÑO TALLER PISO 1 BAÑO LAB. PISO 2 BAÑO GENERAL PISO 2 BAÑO OF. GERENTE PISO 2	0.80	0.50	VENTANA EN PERIFLERIA DE ALUMINIO, 1 FIJO Y 1 CORREDIZA

DESPIECE

V-6

DESPIECE

V-7

DESPIECE

V-8

ALZADO

ALZADO

ALZADO

PLANTA

PLANTA

PLANTA

ANGLOE A CHAZO DE MADERA PREVIERTO EN EL MURO, CON TORNILLOS GROSOS, CABEZA GOLTA (TARUGOS DE CEDRO).	
MARCO PERIMETRAL EN MADERA, DILATADO DEL VANO CON TAPALUCOS EN CEDRO, CEDRO, ACABADO LACADO NATURAL.	
HOJA DE PUERTA, ENTAMBORADA LISA EN TIRREX + CHAPILLA DE CEDRO, ACABADO LACADO NATURAL.	
CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION EN CUADRO DE PUERTAS.	
DETALLE TÍPICO DE PUERTA Y/O ALCOBA. ESC 1:10	

ANGLOE A CHAZO DE MADERA PREVIERTO EN EL MURO, CON TORNILLOS GROSOS, CABEZA GOLTA (TARUGOS DE CEDRO).	
MARCO PERIMETRAL EN MADERA, DILATADO DEL VANO CON TAPALUCOS EN CEDRO, ACABADO LACADO NATURAL.	
HOJA DE PUERTA, ENTAMBORADA LISA EN TIRREX + CHAPILLA DE CEDRO, ACABADO LACADO NATURAL.	
DETALLE TÍPICO DE PUERTA CORREDIZA ESC 1:10	

ANGLOE A CHAZO DE MADERA PREVIERTO EN EL MURO, CON TORNILLOS GROSOS, CABEZA GOLTA (TARUGOS DE CEDRO).	
MARCO PERIMETRAL EN MADERA, DILATADO DEL VANO CON TAPALUCOS EN CEDRO, ACABADO LACADO NATURAL.	
REL DE CORREDERA ANCLADO AL MURO, ENCHAPADO TIRPLEX + CHAPILLA DE CEDRO, POR LA CARA INTERNA.	
CELOSASCO DESCOLGADO EN DRY WALL.	
DETALLE DE RIEL DE PUERTA CORREDIZA ESC 1:10	

NOTAS	
1. Las dimensiones del diseño estructural prevalecen sobre los arquitectónicos.	
2. Ver localización general del edificio en plano GEN-7 con respecto a las estructuras de tratamiento.	
3. Ver detalles arquitectónicos en EDI-4.	

FECHA	OBSERVACIONES	
SEPTIEMBRE 2019	EMISIÓN INICIAL	
MAYO 2020	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y CRC	
OCTUBRE 2021	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE CRC	