



## Alcaldía de Medellín

### Cuenta con vos

Medellín, Marzo 02 de 2017

#### RESOLUCION N° 09

**Mediante la cual Procede El Despacho a Dictar Una Orden para Realizar Obras Preventivas.**

#### HECHOS

Mediante ficha técnica 67410 emitida por el Departamento Administrativo de Riesgos de Desastres (DAGR), con fecha de visita del día 22 de noviembre de 2017, este despacho tuvo conocimiento de las recomendaciones dadas a los responsables del Centro De Atención Juvenil Carlos Lleras Restrepo, ubicado en la CALLE 65C # 94C-89, consistentes en: *"Inicialmente realizar arreglo sobre la red de aguas residuales que actualmente se encuentra aflorando sobre la parte exterior del muro...; posteriormente al arreglo de fugas se recomienda llevar a cabo intervención sobre el muro conforme a los diseños, cálculos y memorias con los que se cuentan actualmente siempre y cuando estos cumplan con la normatividad vigente; además se recomienda llevar a cabo estas intervenciones a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta que sobre la parte exterior del Centro Juvenil, donde se presentan estas afectaciones corresponde a un sendero peatonal donde circulan una gran cantidad de personas del sector."*

Este despacho inició la correspondiente actuación administrativa al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 y 186 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía) y demás normas vigentes y concordantes sobre la materia, en virtud de lo cual procedió a practicar la presente providencia.

Reposa en el expediente informe de consigna realizado por el auxiliar administrativo adscrito a esta inspección, fechado el día 09 de febrero del presente año, en el cual verifica el mal estado del muro y el posible riesgo para los transeúntes externos del sendero por colapso."

Mediante diligencia de descargos llevada a cabo el día 21 de febrero pasado, el sacerdote Carlos Mauricio Agudelo Gallego como director del Centro de Atención Juvenil Carlos Lleras Restrepo comunico a esta inspección que la entidad propietaria y responsable de la sede ubicada en la CALLE 65C # 94C-89 es el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), por lo que se procedió a citar a su representante legal o quien ejerciera su representación al momento de la citación.

Mediante diligencia de descargos llevada a cabo el día 01 de Marzo de esta anualidad, con el abogado JUAN JOSE GONZALEZ OSPINA, quien presenta poder escrito y actúa en calidad de apoderado de la directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Regional, reconoció al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) como la entidad responsable de realizar los trabajos recomendados por el DAGRD, al igual asesorado por el arquitecto Feniver Trujillo Murillo quien técnicamente procedió a corregir según él, las recomendaciones dadas por el DAGRD de la siguiente manera: *"Además aclaramos que en la ficha técnica del DAGRD en las recomendaciones menciona aguas residuales, lo cual es incorrecto,*



INSPECCIÓN 7ª PARQUE ROBLEDO  
CL 64ª 85-19



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)





## Alcaldía de Medellín

### Cuenta con vos

*es de aclarar que son aguas lluvias y de escorrentía lo que se intervendrá mediante de filtro para que las aguas lluvias no afecten el terreno y la reposición del muro no tenga ningún tipo de afectación a futuro."*

### CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 2º inciso 2º. de la Constitución Nacional, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; precepto en virtud del cual se consagra como función específica de las Autoridades Policivas, la de conservar el orden público interno mediante la prevención y eliminación de las perturbaciones contra la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y moralidad públicas, fundamento de las restricciones a las libertades ciudadanas que buscan garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad. El Estado a efecto de mantener estas condiciones mínimas, necesita adelantar las respectivas labores preventivas tendientes entre otras, como el caso que nos ocupa a prevenir la ocurrencia de calamidades y desastres públicos.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 58 garantiza el derecho a la propiedad privada, pero de la misma manera le otorga una función social que implica unas obligaciones para los titulares del derecho de dominio, lo que armoniza con el Artículo 186 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía): **"Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. Es la orden de Policía de mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en mal estado o que amenace ruina, con el fin de regresarlo a su estado original o para que no implique riesgo a sus moradores y transeúntes. Esta orden puede aplicarse a cualquier clase de inmueble. Se incluye en esta medida el mantenimiento y cerramiento de predios sin desarrollo o construcción."**

Ahora bien, de la misma manera, se puntualiza la necesidad de adoptar por parte de las autoridades de policía, las medidas necesarias para la regulación del ejercicio de esos derechos y libertades de los gobernados en busca del bienestar general, las que en este caso compete asumir a esta Agencia Administrativa de conformidad con el **"artículo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada: D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones: 22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos."**

En el caso que nos ocupa la actuación administrativa se inició una vez recibidas del DAGRD las siguientes recomendaciones: **"Inicialmente realizar arreglo sobre la red de aguas residuales que actualmente se encuentra aflorando sobre la parte exterior**



INSPECCIÓN 7ª PARQUE ROBLEDO  
CL 64ª 85-19



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)





**Alcaldía de Medellín**  
**Cuenta con vos**

*del muro...; posteriormente al arreglo de fugas se recomienda llevar a cabo intervención sobre el muro conforme a los diseños, cálculos y memorias con los que se cuentan actualmente siempre y cuando estos cumplan con la normatividad vigente; además se recomienda llevar a cabo estas intervenciones a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta que sobre la parte exterior del Centro Juvenil, donde se presentan estas afectaciones corresponde a un sendero peatonal donde circulan una gran cantidad de personas del sector.”, por otra parte y acatando los conceptos técnicos dados por el arquitecto durante la diligencia de descargos, en la cual aclaro que las aguas mencionadas en las recomendaciones de la ficha técnica son aguas lluvias de escorrentía”.*

En atención a lo anterior, ésta agencia administrativa se dispone a dictar providencia, con fundamento en el artículo 186 de la Ley 1801 de 2016, dando continuidad al procedimiento aplicable para el caso y garantizando la observancia del debido proceso y el derecho de defensa a las partes.

Sin más consideraciones, LA INSPECTORA SIETE “A” DE POLICIA URBANA DE PRIMERA CATEGORIA, en ejercicio de su función de policía y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** **ORDENAR** al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), representado debidamente por el abogado JUAN JOSE GONZALEZ OSPINA actuando en calidad de apoderado de la Directora Regional de dicha entidad, identificado con cedula N° 1.020.431.471, llevar a cabo las recomendaciones de adecuaciones dadas por el DAGRD en la ficha técnica 67410, las cuales consisten en llevar a cabo las respectivas intervenciones en el muro del Centro de Atención Juvenil Carlos Lleras Restrepo, ubicado en la CALLE 65C # 94C-89, en atención al riesgo que representa, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 y 186 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía).

**SEGUNDO:** Notifíquese la presente providencia mediante correos electrónicos otorgados por el abogado JUAN JOSE GONZALEZ OSPINA, como abogado representante del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), cumpliéndose con lo estipulado el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

**TERCERO.** Contra la presente providencia procede recurso de reposición y apelación.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

  
**GLORIA PATRICIA ARANGO DÍAZ**  
Inspector

  
**MIKE LÓPEZ RAMÍREZ**  
Secretario



INSPECCIÓN 7ª PARQUE ROBLEDO  
CL 64ª 85-19



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)