

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa San Isidro Labrador  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 220001002783  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Nueva Pontón  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 220001004018  
 Dirección/ Municipio: Vda. Pontón Departamento: Valledupar - Cesar  
 FECHA DE VISITA: DIA 01 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☒ NOCHE ☒  
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 10° 41' 38.74" Y: 73° 19' 49.53"  
 RECTOR: Oscar Segundo Carrillo Díaz URBANA ☒ RURAL ☐  
 E-mail: oscarsegundo66@hotmail.com TELÉFONO: 3215398899  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc: Despl. Adj. Etnias Indígenas  
 No del doc.: 102/2003, L117 190 103764  
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales  
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera:

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	1	3	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres
	TRANSICIÓN	2	5	TERCERO	5	1	OCTAVO	0	0	TOTAL
				CUARTO	2	2	NOVENO	0	0	
				QUINTO	2	3	DECIMO	0	0	
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	
	TOTAL	2	5	TOTAL	13	10	TOTAL	0	0	No. - 30 -

III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual? Cocina  
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: NO INTERNADO: NO Kiosko Digital

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Ban Cant: 2 UND: 1ts Medidas: 1000 Material: PVC  
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Comedor Cant: 2 UND: 1ts Medidas: 1000 Material: PVC  
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Comedor Cant: 2 UND: 1ts Medidas: 1000 Material: PVC  
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Comedor Cant: 2 UND: 1ts Medidas: 1000 Material: PVC  
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Comedor Cant: 2 UND: 1ts Medidas: 1000 Material: PVC  
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Aulas Cant: 2 UND: m Medidas: 25 Material: Lámina Galvanizada  
 G. Otro: Ubicación: Comedor Cant: 2 UND: 1ts Medidas: 1000 Material: PVC

## 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>UND</u>	Medidas <u>192</u>	Material <u>Teja Termoacústica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>UND</u>	Medidas <u>192</u>	Material <u>Metálica</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>UND</u>	Medidas <u>212</u>	Material <u>Tablón</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>14</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>10</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas <u>18cm.</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: _____	UND: <u>ml</u>	Medidas <u>88</u>
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)				

## 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Cocina</u>	Cant: _____	UND: <u>M2</u>	Medidas <u>32,5</u>	Material <u>Hortero</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas <u>215</u>	Material <u>Vinilo Tipo 1</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas <u>175</u>	Material <u>Koraza Exteriores</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____

## 4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o está en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro _____	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>4</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro _____	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>2</u>


\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

## 5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

1 aula, 1 aula múltiple, baños para profesores

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma  
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma  
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma  
Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma  
Cargo:

1		2	
3		4	
5		6	

## VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio



Vehicular



Peatonal



Fluvial



Marítima



Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

52 Kmts.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐Luz SI ☒ NO ☐Gas SI ☐ NO ☒Alcantaril SI ☒ NO ☐Tel. SI ☐ NO ☒Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 Material predominante

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Cuenta con 2 aulas en regular estado, una batería sanitaria en buen estado sin pintura, una cocina que le faltan los acabados como lo son los paneles de 3 muros exteriores, los pisos y la pintura, tiene un kiosko de zinc para servir los almuerzos, existe un kiosko digital, las aulas necesitan de parasol para evitar los rayos del sol que calientan mucho el ambiente.