

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Patillal
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 220001067435
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta de Patillal
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 220001005219
 Dirección/ Municipio: Correg. Patillal Departamento: Valledupar - Cesar
 FECHA DE VISITA: DIA 01 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 10° 42' 17.65" Y: 73° 30' 12.49.68"
 RECTOR: Psuvaldo E. Jaramaz URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: psuvaldoe.jaramaz@mineducacion.gov.co TELÉFONO: 3145944582
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Escrit. Publ y Cert Lib y trad.
 No del doc.: EP12326, TML# 190-147861
 Anexa documento: SI ☒ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
I. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	22	22	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	29	27	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres
	TRANSICIÓN	11	37	TERCERO	27	28	OCTAVO	0	0	TOTAL
				CUARTO	22	18	NOVENO	0	0	- 0 -
				QUINTO	22	23	DECIMO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	
	TOTAL	24	37	TOTAL	122	118	TOTAL	0	0	No. 301

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 9 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 6 COMEDOR: NO INTERNADO: NO Sala Multiple

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Baño Cant: 1 UND: 1/5 Medidas: 1000 Material: PVC
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Aulas Cant: — UND: 24 Medidas: 65 Material: por piso Concreto
 G. Otro: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 4

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Bloque 1,2</u>	Cant: <u>313</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas	Material: <u>Teja Termoacústica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Bloque 1</u>	Cant: <u>7</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material: <u>Metálica</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material: <u>Institucional</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Bloque 1</u>	Cant: <u>7</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material: <u>Metálica</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>Bloque 1</u>	Cant: <u>33</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>Bloque 1</u>	Cant: <u>28</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material: <u>Puntilla Espinal</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Bloque 1</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>STD.</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>180ire. Metálico</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>M</u>	Medidas	Material: <u>286 EMT</u>
Q. Otro	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>Vinilo Tipo 1</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PIACAS:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas	Material: <u>—</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>—</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>9</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>—</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>X</u>	Cantidad <u>3</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>X</u>	Cantidad <u>6</u>


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario e.j.m: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Complementar Bañería Sanitaria

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Oswaldo Jiménez
 Email: _____
 Teléfono: 314594292

Firma
 C.C.

[Firma]
 Rector

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 4

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio



Vehicular



Pedonal



Fluvial



Marítima



Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

33 Kms.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI



NO

Luz SI



NO

Gas SI



NO

Alcantaril SI



NO

Tel. SI



NO

Se requiere realizar demoliciones SI



NO



M2 Material predominante

Cubierta

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Esta instat. está compuesta por dos bloques, antiguos y reciente, en el bloque 1 hay siete aulas, en el bloque 2 una batería sanitaria y 4 aulas, una de ellas utilizada como aula administrativa. Todo el sistema eléctrico del bloque 1 requiere de reposición, estando en el área surcud un corto circuito debido a mucho cable añadido. A la batería sanitaria a pesar de ser reciente se le debe cambiar los sanitarios, necesita pintura general, parte de la cubierta del bloque 2 en Teja termoaústica está averiada.