

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 4

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Agrícola La Mina
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 220001006820
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Nueva Hatíco 1
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 220001000420
 Dirección/ Municipio: Vda. Hatíco Departamento: Valledupar - Cesar
 FECHA DE VISITA: DIA 30 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 10° 42' 6.32" Y: 73° 19' 25.50"
 RECTOR: Aquileo Aguilar Ortiz URBANA ☒ RURAL ☐
 E-mail: italamina@hotmail.com TELEFONO: 3167583214
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Resol. Adjud. Etnias Indígenas
 No del doc.: 4012/2003; 414/190-103814
 Anexa documento: SI ☒ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☒ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☒ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera: En la zona del patio pasa una corriente eléctrica que genera el riesgo.

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
I. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	1	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	1	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres
	TRANSICIÓN	0	2	TERCERO	3	1	OCTAVO	0	0	TOTAL
				CUARTO	2	3	NOVENO	0	0	
				QUINTO	1	2	DECIMO	0	0	
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	
	TOTAL	0	2	TOTAL	8	7	TOTAL	0	0	No. <u>17</u>

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 3 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 3 COMEDOR: NO INTERNADO: NO
 Otro, ¿Cuál? Kiosko digital, cocina, Area deportiva

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 D. TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Gral. Cant: — UND: 24 Medidas: 38 Material: Lámina galvanizada
 G. Otro: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —

Pág. 2 de 4

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	—	—	—	—	—
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	—	—	—	—	—
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	—	—	—	—	—
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	—	—	—	—	—
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	—	—	—	—	—
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	—	—	—	—	—
G. REPOSICIÓN DE MURO	—	—	—	—	—
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	—	—	—	—	—
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Aula 4	—	M ²	—	—
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	—	—	—	—	—
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Aula 4 puertas	8	UN	2x1,2x0,8	Metálica
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	—	—	—	—	—
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	—	—	—	—	—
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	—	—	—	—	Bombilla Espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	—	—	—	—	STD
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	—	—	—	—	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	—	—	—	—	EMT
Q. Otro	—	—	—	—	—
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. PAÑETE MURO M2:	—	—	—	—	—
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Gral.	—	M ²	456	Vinilo Tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Gral.	—	M ²	215	Koraza Exterior
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	—	—	—	—	—
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	—	—	—	—	—
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	—	—	—	—	—
G. Otro: Cua?	—	—	—	—	—

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

	Deterioro	No existe	Cantidad
A. TABLERO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3
E. TANDEM DE CANECAS:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Comedor y Aula múltiple

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
CC. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Agustín Alejandro Díaz
Email: agustindiaz@boyanaka.edu.co
Teléfono: 3167553214

Firma
Cargo: Director

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jaidel Nandiola Casapós
Email: jnandiola@boyanaka.edu.co
Teléfono: 3205544965

Firma
Cargo: Coord. OIR

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO - Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 4

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular

☐ Peatonal

☐ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

4.4 Km.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☐ NO ☐

Luz SI ☐ NO ☐

Gas SI ☐ NO ☐

Alcantaril SI ☐ NO ☐

Tel. SI ☐ NO ☐

Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☐

M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La institución cuenta con 3 aulas en buen estado, una de ellas le falta enchapar el piso el aula de informática presenta humedad en uno de sus muros por filtración de la placa del tanque elevado, la batería se encuentra en regular estado, necesita cambio de las puertas impermeabilizar la placa del tanque y reinstalarlo, tiene una cocina el cual le hace falta parte del enchape del piso, Reorganizar el sistema eléctrico, y reparación de las bases del cerramiento. El aula 3 es muy caliente porque le da el sol de frente, se requiere de un parasol.