

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		ERI KILOMETRO 18													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000993													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ERI KILOMETRO 18													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154000993													
Dirección/ Municipio:		CAUCASIA					Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	16	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	ROGER DAVID CASTILLO RIOS						URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>					
E-mail:	cerkm18@gmail.com						TELÉFONO:	3105218908							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	<input type="checkbox"/>	No del doc.:	CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION					
							NO	<input type="checkbox"/>	No del doc.:	015-66613					
Anexa documento:								SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>				
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa			<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales otro, ¿Cuál?		
<input type="checkbox"/>	Inundación			<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario			<input type="checkbox"/>	Zona de protección			<input type="checkbox"/>	0		

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	4	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	2	4	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	2	3		TERCERO	1	2	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	2	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	6	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE			34	
TOTAL	2	3	TOTAL	11	18	TOTAL	0	0			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?		
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	0	0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	FUGA DE BAÑOS	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	3	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	NO HAY	Cant:	76	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CANAL AMAZONAS
G. Otro FILTRO PARA AGUA	Ubicación:	NO HAY	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	FILTRO ESTANDAR

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Q. Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										NO REQUIERE

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	10 PUPITRES HEXAGONALES PARA MODELO EDUCATIVO AULA NUEVA
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	3

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

LA COMUNIDAD REQUIERE UNA PLACA DEPORTIVA CON CUBIERTA Y UN PARQUE INFANTIL , ASI MISMO SOLICITA LA CONSTRUCCION URGENTE DEL EL CERRAMIENTO PERIMETRAL CON PORTON PARA EVITAR EL INGRESO DE ANIMALES AL PREDIO DE LA INSTITUCION Y EL DETERIORO DE LA SEDE TAMBIEN SOLICITA UN AULA MULTIPLE.





Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS	
Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
Firma:	
CC:	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre:	<u>Claudia Marcela Gomez</u>
Email:	<u>laclaudia.gomez13@hotmail.com</u>
Teléfono:	
Firma:	<u>[Signature]</u>
Cargo:	<u>PSICOLOGA</u>
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre:	<u>Roger David Castiello Rios</u>
Email:	<u>rodacari@yahoo.es</u>
Teléfono:	<u>31052118908</u>
Firma:	<u>[Signature]</u>
Cargo:	<u>Director</u>
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
Firma:	
Cargo:	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 AUSENCIA DE CANALES</p> 	<p>2 FUGA BAÑOS</p> 
<p>3 ÁREA DEPORTIVA EXISTENTE NECESIDAD DE UNA CANCHA Y PARQUE</p> 	<p>4 AMPLIACION DE COMEDOR</p> 
<p>5 VISTA GENERAL DE LA INSTITUCION</p> 	<p>6 VISTA GENERAL DE LA INSTITUCION</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro: _____	Distancia en km desde el casco urbano	18 KM POR VIA PAVIMENTADA DIRECCION ES KM 20 VIA CAUCASIA AL BAGRE
---	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--	---	---

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA INSTITUCION EDUCATIVA ESTA RECIEN CONSTRUIDA ,SE RECOMIENDA LA INSTALACION DE INTERNET PAR ACCESO A LA INVESTIGACION
