

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CER RIVERAS DEL CAUCA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000128													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ER LA PALANCA													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154000128													
Dirección/ Municipio:		CAUCASIA					Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA DE 8 AM A 2 PM	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										

RECTOR:	DAGOBERTO AUGUSTO FERNANDEZ SANCHEZ					URBANA		RURAL	X						
E-mail:	dagofer21@hotmail.com					TELÉFONO:	3114264472								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	NO	Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD										
				No del doc.:	1567190										
Anexa documento:		SI	X	NO											

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales otro, ¿Cuál?
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	3	5	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	5	5	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	4	3		TERCERO	2	3	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	2	3	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	5	5	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	TOTAL	4	3	TOTAL	17	21	TOTAL	0	0	45	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	0	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	3	COMEDOR	1	INTERNADO	0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	PARA TANQUE Y BAÑOS	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	1" Y 1/2"	Material	PVC SUMINISTRO
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAJANTES DE LA CANAL	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	BAJANTE SANITARIA AGUA LLUVIA
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	CUBIERTA DE LA INSTITUCION	Cant:	60	UND:	ML	Medidas	30* 40 CM	Material	LAMINA CALIBRE 22
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	CUBIERTA	Cant:	50	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJA EXISTENTE REPOSICION PARCIAL
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑO	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑO OFICINA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	CERAMICA BLANCA 20*20 PARED
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant:	100	UND:	M2	Medidas	SEGUN EXISTENTE	Material	CERAMIVA 40*40
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULAS BAÑOS BIBLIOTECA	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	2*80	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	14	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMPARA FLUORESENTE 2 * 32
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	PARA LAMPARAS	Cant:	7	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO SENCILLO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	RED ELECTRICA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	TABLERO DE 18 CIRCUITOS
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	RED ELECTRICA	Cant:	200	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	TUBERIA MT
Q. Otro CABLEADO ELECTRICO	Ubicación:	RED ELECTRICA	Cant:	400	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	ALAMBRE CU 3X10 + 1X12 AWG PVC 3/4" SEGUN CONSUMO DE CARGAS
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										NO APLICA

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	GENERAL INTERIOR	Cant:	300	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO TIPO 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	GENERAL EXTERIOR	Cant:	250	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	LATERAL	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	MORTERO IMPERMEABILIZANTE
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	MEZAS TRAPEZOIDALES ESCUELA NUEVA 10
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

PLACA DE PATIO COMO AREA DEPORTIVA, CERRAMIENTO DE LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 REPOSICION SANITARIO Y ENCHAPE</p> 	<p>2 RED ELECTRICA NO FUNCIONA</p> 
<p>3 REPOSICION PARCIAL DE CUBIERTA Y CANALES</p> 	<p>4 IMPERMEABILIZACION PARED</p> 
<p>5 PINTURA INTERIOR PISOS Y PUERTAS</p> 	<p>6 PINTURA EXTERIOR</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: _____ VIA FLUVIAL UNA HORA

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE ADICIONALMENTE, EL SMINISTRO DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADOR, VENTILADORES, AITE ACONDICIONADO EN SALA DE BIBLIOTECA Y SISTEMAS
